

ZD-912

bazna lemilica i SMD lemilica na topli vazduh

Uputstvo za upotrebu

Uređaj je tako koncipiran da se dva uređaja mogu koristiti potpuno odvojena samo se nalaze u jednom kućištu i na kućištu se nalazi i centralni prekidač za oba uređaja! Uređaj upotrebljiv u svim segmentima elektronike za profesionalnu i amatersku upotrebu. Potpuna digitalna kontrola temperature, brzo zagrevanje lemilice i vazduha SMD lemilice. Veliki LCD displeji omogućavaju istovremeni uvid temperature lemilice i temperature vazduga SMD lemilice. Prikaz temperature u Celsiusu ili Farenhaitu

Sastavni delovi:

1. Centralni prekidač
2. LCD displej lemilice
3. prekidač za uključanje i isključenje lemilice
4. tasteri za kontrolu temperature lemilice (+/-)
5. taster za odabir °C ili F za lemilicu
6. utičnica za štap lemilice
7. stalak za lemilicu sa sušnikom za čišćenje
8. štap lemilice
9. LCD displej SMD lemilice
10. prekidač za uključanje i isključenje SMD lemilice
11. tasteri za kontrolu temperature SMD lemilice (+/-)
12. taster za odabir °C ili F za SMD lemilicu
13. stalak SMD lemilice

Pre uključivanja uređaja proverite dali su vrh lemilice i mlaznica SMD lemilice stabilno zategnute. Držač lemilice postavite sa vama odgovarajuće strane baze. Uključite bazu u mrežnu utičnicu i uključite uređaj centralnim prekidačem.

BAZNA LEMILICA

Rukovanje:

Uključite lemilicu prekidačem, LDC displej lemilice će se uključiti. Tasterima za temperaturu (+ UP / - DOWN) podesite željenu temperaturu i prateći na displeju sačekajte da se lemilica zagreje, nakon završenog zagrevanja lemilica je spreman za rad. Lemilica može konstantno da se koristi jer je ugrađena zaštita od pregrevanja. Trošenje vrha lemilice je prirodna pojava. Po potrebi ga menjajte. Vrh zamenite samo identičnim originalu. Vrh je potrebno konstantno čistiti od prljavština priloženim navlaženim sušnikom . Fabrički postavljen vrh je od specijalne legure i dugog radnog veka.

Lemljenje je ispravno ukoliko se tinol pravilno razlije po površini. Ako se tinol ne razlije pravilno, uzroci mogu biti premala temperatura ili prljavštine.

Tasterom C/F možete odabrati ispis Celsius ili Farenhait

SMD LEMILICA NA TOPLI VAZDUH

Rukovanje:

Uključite SMD lemilicu prekidačem, LDC displej će se uključiti. Tasterima za temperaturu vrelog vazduha (+ UP / - DOWN) podesite željenu temperaturu i prateći na displeju sačekajte da se SMD lemilica zagreje. Nakon završenog zagrevanja ova je lemilica spreman za rad. Tasterom C/F možete odabrati ispis Celsius ili Farenhait.

Obratite pažnju da prevelika toplota može da ošteti lemljene delove, koristite samo onoliku toplotu koja je neophodna i sami u toj vremenskoj dužini. Ako se tinol ne razlije pravilno, uzroci mogu biti premala temperatura ili prljavštine. Nakon isključenja započinje automatsko hlađenje, grejač se isključuje ali vazduh i dalje struji nekoliko sekundi dok se štap ne ohladi na bezbednu temperaturu.

Napomene (lemilica):

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme i temperaturu topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!

U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice.

Držite je isključivo za dršku! Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci.

Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemljene delove!

Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu.

Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.

Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!

Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavština.

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabela ili uređaja obratite se stručnom licu.

Lemilicu držite van domašaja dece!

Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

NAPOMENE (SMD lemilica)

Koristite specijalan tinol za SMD lemljenja!

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su SMD paste i ulja, nakon lemljenja odstranite višak! Kvalitet tinol žice bitno utiču na vreme i temperaturu topljenja! Obratite pažnju da topli vazduh ne usmeravate u smeru zapaljivih delova i materijala. Iz lemilice topli vazduh može da izlazi velikom brzinom, vreli vazduh može da dopire i 60cm od mlaznice. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku! Lemljeni predmet ne držite u ruci.

Postavite ga u stalak za tu namenu! Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu.

Lemilicu uvek ostavite da se automatski ohladi.

Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i ne sme se staviti u blizinu mlaza vrelog vazduha. Prilikom održavanja (zamene mlaznice) lemilica treba da je isključena!

Uređaj štiti od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavština.

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

Zabranjena upotreba uređaja sa oštećenim priključnim kablom ili dovodnom cevi, obratite se stručnom licu. Lemilicu držite van domašaja dece!

Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230VAC/50Hz

Ukupna snaga: 380W

Dužina mrežnog napojnog kabla: 1,2m

Lemilica

Snaga: 60W

Temperatura vrha: 150 - 450C

Radna temperatura pri 88% vlažnosti vazduha: +5 - 40C

Dužina priključnog kabla: 1,0m

Tip rezervnih vrhova: N4-1, N4-4

Tip rezervnog grejača: ZD-415Heater

Tip kompletnog rezervnog štapa: ZD-415Iron

SMD lemilica

Snaga: 320W

Izlazna temperatura vazduha: 160 - 480°C

Količina vazduha na izlazu: maks. 22 l/min.

Radna temperatura pri 80% vlažnosti vazduha: +5 - 40C

Dužina priključnog kabla: 1,2m

Pribor: 4 maznice 2,5mm (79-3901),

10x10mm (79-3902),

15x15mm (79-3903),

4,4mm (79-3907)

Tip rezervnog grejača: ZD-939Heater

Tip kompletnog rezervnog štapa: ZD-939Iron



04-001 11
P0711013400
P0811003600

PAŽNJA

Pre upotrebe izvadite četiri tranzit šarafa sa donje strane uređaja

da ne bi prouzrokovali trajno oštećenje u uređaju.

Pre isključenja lemilice potrebno je rashladiti štap duvaljke. Namestite

temperaturu duvaljke na 160 C i ostavite da radi barem minut-dva,

(nikada nemojte izvući utikač za vreme hlađenja). Nakon isteka vremena

predviđenog za rashlađenje duvaljke, lemilica se sme isključiti.